

Aspirateur bleu

(Le 10 juillet 2018, il se sentait mal en point)




Au niveau de l'embout, il n'y avait presque plus de dépression.

Nous avons déboîté les deux gros blocs



Du côté du bloc moteur, très bonne aspiration par ce trou



Du côté réceptacle proprement dit, rien à dire



Voyons maintenant du côté du bloc filtre. Un filtre extérieur, fixé par un scratch, est enroulé autour d'un filtre intérieur comportant plein de replis !



Oh, le filtre intérieur est encrassé par de la poussière très compactée !!!



Un tournevis et 1/2h de courage en viennent à bout.

Longue vie à l'aspirateur bleu !