

Aspirateur rouge

(Le 10 juillet 2018, il manquait de vigueur)



Pimpant en apparence et même s'il faisait une forte dépression ;-)
son débit d'air était vraiment faiblard.

Hop, un loquet à ouvrir !
(et un autre pareil)



On sépare ainsi le bloc réceptacle avec un grand filtre creux (à gauche) du bloc moteur (en rouge).



Le filtre était un peu sale, mais ça ne pouvait pas suffire à ralentir le débit à ce point. D'ailleurs, une fois nettoyé, ça ne changeait rien.



Oh, mais quand on essaie de souffler dans le tuyau, ça ne passe pas !



Ah oui, il y avait un gros bouchon de poussière là-dedans !

Longue vie à l'aspirateur rouge !